

גרפוס פרינט

מדבקה בחצי חיתוך | הנחיות לשליחת קובץ לדפוס

הוראות סגירה:

יש לשלוח שלושה עמודים בקובץ.

עמוד אחד הגרפיקה עם הגלישה.


עמוד שני גרפיקה עם השטנץ (הדמיה עם צורת החיתוך).

עמוד שלישי רק השטנץ (צורת החיתוך).

קו חצי חיתוך יהיה בנוי בעובי 0.15 מ"מ,

צבע קו חצי חיתוך R-0 G-255 B-0

עבודה בלי גלישה



עמוד שלישי
קו חצי חיתוך



גרפוס פרינט


עמוד שני
הדמיה לחצי חיתוך



גרפוס פרינט

עמוד אחד
גרפיקה

עבודה עם גלישה



עמוד שלישי
קו חצי חיתוך



גרפוס פרינט

עמוד שני
הדמיה לחצי חיתוך



גרפוס פרינט

עמוד אחד
גרפיקה עם גלישה

הערות

אין צורך בסימני חיתוך



רזולוציה 300DPI ומעלה
רצוי קובץ וקטורי



תמונה

שימו לב:

- אפס טקסטיק, תמונות ומסמכות במרחק של 3 מ"מ מקצה הדף.
- כספר האובייקט מים עד קצה הנייר יש לעשות איה של 5 מ"מ.